

МИКРОПРОЦЕССОР G-21 (ПОЛЬША)

1. Открытие клавиатуры процессора

Одновременно нажать кнопки **Q** и **P** и держать одновременно подключить к сети сетевую вилку и также держать до появления команды c0

2. Кнопками \uparrow и \downarrow установить требуемые параметры.


Кратковременным нажатием кнопки **P** запомнить установленный параметр.

3. Программирование параметров процессора G-21 холодильного прилавка. (Польша)

3.1.

Параметр	Описание параметра	Выставленный параметр
c 0	Интервал оттайки	6 часов
c 1	Длительность оттайки	30 мин.
c 2	Задержка работы компрессора	3 мин.
c 3	Задержка оттайки	2 мин.
c 4	Задержка работы компрессора после оттайки	1 мин.
d 0	Наименьшее значение контрольной точки откл.	1°C (-40°C)
d 1	Наибольшее значение контрольной точки откл.	12°C (+ 40°C)
d 2	Температура окончания оттайки	5°C (+10°C)
d 3	Гистерезис. Дифференциал	2°C
d 4	Температура остановки вентилятора	0°C
г 1	Способ работы вентилятора Компрессор + вентилятор 01	01 <i>02</i>
г 2	Определение способов оттайки	01
г 3	Определение способов работы прилавка	00 нормальн.

4. Кратковременное нажатие кнопки **P** приводит к выводу контрольной точки отключения на табло. Кнопками \uparrow и \downarrow установить требуемый параметр от 1°C до 12°C



~220В